ES-2
Pelvis Assembly

VESTA

455-4004
175-6002
Iliac Wing, Right

9007015
5000030
Screw, SHCS
M8 x 20

455-4400
175-5500
Pelvis Sub
Assembly

960715-504
175-6030
Iliac Spacers

455-4005
175-6010
Iliac Wing, Left

455-4104
175-6012
Femur Shaft

960715-534
175-6055
H-Point Foam
Blocks, Left

455-4103
175-6026
Hip Retainer, Left

455-4105
175-6011
Femur Bushing

9005110
5000032
Screw, SHCS M10-1.5 x 40

455-4403
175-6001
Nut, Pubic
Transducer

455-4106
175-6013
Bushing

960715-524
175-6007
Pubic Transducer
Simulator

960715-525
175-6008
Bolt, Simulator

455-4107
175-6025
Femur Ring Bumper

9001440
5000110
Bearing, Radial
Spherical Plane

455-4404
175-6005
Sleeve, Pubic
Transducer

960715-535
175-6056
H-Point Foam
Blocks, Right

9001436
5000033
Screw, SHSS 16mm x 40mm

9000878
5000111
Ring, Retaining
36mm OD x 1.50mm Thk

455-4101
175-6061
Femur, Left

9001465
5000296
Screw, SHCS Low Head
M6 x 16mm Long

455-4203
175-6027
Hip Retainer,
Right

9010143
5000297
Screw, SHCS M5 x 18

455-4201
175-6066
Femur, Right

455-4112
175-6020
Femur Bumper
Assembly, Right

455-4111
175-6015
Femur Bumper
Assembly, Left

**Italicized numbers are current NHTSA part numbers.*

ROBERT A. DENTON, INC. Tel 248-852-5100 • email: info@radenton.com • www.radenton.com
DENTON ATD, INC. Tel 419-625-5200 • email: info@dentonatd.com • www.dentonatd.com
DENTON COE GMBH Tel +49 6221 33 50 80 • email: info@dentoncoe.de • www.dentoncoe.de

Release Ver. 1.2

© Aug 10, 2004

Rev 6/6/08